


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

AB 981

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

Code: 3020980000



Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
2	719 913 0000	Lamellen	Lamelles de soupape	2
3	719 914 0000	Lamellen	Lamelles de soupape	4
11	408 022 0000	Kolbenringe ND	Jeu de segments BP	1
15	408 027 0000	Kolbenringe HD	Jeu de segments HP	1
20	706 053 0000	Lagerschalen	Coussinet de bielle	2
21	419 039 0008	Schubstange kpl.	Bielle cpl.	2
26	715 305 0000	Kunststoffhaube	Capuchon	1
27	709 112 0000	Öleinfüllzapfen	Bouchon	1
29	508 209 0008	Lagerdeckel	Couvercle avant	1
31	6006	Kugellager	Roulement	1
32	718 006 0000	Oel-Sichtglas	Temoin d'huile	1
37	6206	Kugellager	Roulement	1
40	720 124 0000	Schwungrad	Volant	1
44	723 075 0000	Zwischenkühler-Leitung (Kupfer)	Conduite forcée (en cuivre)	1
44a	723 075 1000	Zwischenkühler-Leitung (Stahl)	Conduite forcée (en acier)	1
44b	707 986 0000	Dichtung	Joint	2
47	721 027 0000	Ansaugfilter-Becher	Corps filtre	1
49	721 026 0000	Ansaugfilter-Einsatz	Element filtrant	1
56	503 059 0008	Zylinderkopf	Culasse	1
59	A 1967	Pneumatikschlauch 6/8	Tuyaux pneumatiques 6/8	1
60	719 235 0000	Sicherheitsventil 1/4", 6bar	Soupape de sécurié 1/4", 6bar	1
100	423 124 0000	Ventilplatte kpl.	Plaque de soupape cpl.	1
101	429 116 0000	Kolben kpl. ND	Piston cpl. BP	1
102	429 117 0000	Kolben kpl. HD	Piston cpl. HP	1
103	425 010 0000	Ansaugfilter kpl.	Filtre d'aspiration cpl.	1
104	425 115 0000	Nachkühler kpl.	Refroidisseur postérieur	1
105	408 260 1000	Dichtungssatz	Jeu de joints	1

Ölinhalt/Contenu d'huile: 1,57 lt / P 30